



BalesetInfo

info@baleset-info.hu

Baleseti Kárügyintézés Teljeskörűen!

Kártérítési Ügyekre Specializált Csoport 1995 óta!

R-C
REGRES-CAR

[Home](#) / [BalesetInfo-kiemelt](#) /

VIDEÓ: Megállóban gyulladt ki, majd égett porrá egy éjszakai busz az Üllői úton – galéria



TUJTAD?

**A BALESETEK 90%-t A KÖZLEKEDŐK CSAK
10%-a OKOZZA!**

SZERETNÉD TUDNI, HOGY HOL VANNAK?



VIDEÓ: Megállóban gyulladt ki, majd égett porrá egy éjszakai busz az Üllői úton – galéria

Teljes terjedelmében égett egy autóbusz Budapest XIX. kerületi Üllői úton, amikor a Fő utcai megállóban kigyulladt. A járművet nyolcvan ember hagyta el, mire a fővárosi hivatásos tűzoltók kérkeztek. Az egységek három habsugárral eloltották a tüzet. A helyszínre a mentők is kérkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Információink szerint az autóbusz a 950-es vonalon közlekedett, amikor kigyulladt, majd porig égett

Figyelem!

A fotók, illusztrációk, és más művészi jellegű alkotásokat a nemzetközi jog értelmében szerzői jog védelmezi. Ez azt jelenti, hogy ha valaki fel szeretné használni az adott bejegyzésben szereplő képeket, (például megosztja azt az interneten), azt csak előzetes, a Baleset-info.hu-tól kapott írásbeli engedéllyel teheti meg (Elérhetőségünk: info@baleset-info.hu vagy vezeto@baleset-info.hu).



Iratkozzon fel hírlevelünkre

Ne maradjon le az Baleset-info.hu cikkeiről!
Adja meg a nevét és az e-mail címét és elküldjük Önnek a
legfontosabb és legérdekesebb híreinket.







